

SERVICE-PREISLISTE DEUTSCHLAND

gültig ab 01.09.2020

Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten die Mehrwertsteuer. Sie sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

TEIL A – MECHANISCHE UHREN

Standardrevision

Bei erhöhtem Aufwand können Mehrkosten anfallen. Diese können erst nach Begutachtung in unserem Haus festgestellt werden. Wir teilen diese per Kostenvoranschlag mit.

3+4-Zeiger-Uhr	104, 240, 243, 244, 344, 444, 456, 556, 656, 657, 809, 810, 836, 856, 856 UTC, 857, 857 UTC, 902, 1736, 1739, 1746, 1800, 6033, 6036, 6060, 6068, 6090, 6100, 6110, 8820, 8824, 8826, 8828, Audi Square, Audi Circle, EZM 3, EZM 3F, EZM 7, EZM 9, EZM12, T1, T2, U1, U2, U50, U200, U212	240 € 295 € für Ar -Uhren
Chronograph Komplexität I	103, 144, 155, 158, 203, 206, 256, 303, 356, 358, 756, 757, 900, 901, 903, 917, 936, 956, 3006, 6000, 6012, 6015, 6026, 6066, 6099, EZM 13, U1000, Audi Square Chrono, Audi Circle Chrono	390 € 445 € für Ar -Uhren
Chronograph Komplexität II	140 SZ01, 142 ST II, EZM 1.1, EZM10, 6030, 910, 958, 6052	500 € 555 € für Ar -Uhren
Chronograph Komplexität III	140, 142, 156, 157, EZM 1, 903 H2, 903 H4, 903 Klassik	550 € 605 € für Ar -Uhren

Leistungen der Standardrevision

- Werkrevision (zerlegen, reinigen, schmieren, montieren und justieren des Uhrwerkes, Austausch aller technisch notwendigen Teile)
- Erneuern des Dichtsystems (alle O-Ringe inkl. Krone, Drücker nur sofern technisch notwendig)
- Reinigen des Gehäuses
- Reinigen und Überprüfen des Metallarmbandes
- Instandsetzen des Metallarmbandes (sofern nötig und möglich, kein Austausch der Schließe)
- Endkontrolle

Zusätzliche Serviceleistungen

– Gehäuseaufarbeitung zusammen mit einer Standardrevision (Preis exkl. Standardrevision)	200 €
– Gehäuseaufarbeitung ohne Standardrevision (inkl. Dichtsatz) Gehäuse(teile)aufarbeitung mit TEGIMENT-Oberflächen Gehäuse(teile)aufarbeitung mit geschwärzten Oberflächen	271 – 531 € nicht möglich auf Anfrage
– Armbandaufarbeitung mit TEGIMENT-Oberflächen mit geschwärzten Oberflächen	60 € nicht möglich auf Anfrage
– Tausch von Zifferblatt, Drehring, Zeiger	auf Anfrage
– Teilreparaturen	nach Begutachtung
– Sonstige (nicht aufgeführte) und historische Sinn-Uhren	nach Begutachtung
– Sinn-Uhren aus Edelmetall	nach Begutachtung

SERVICE-PREISLISTE DEUTSCHLAND

gültig ab 01.09.2020

Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten die Mehrwertsteuer. Sie sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

TEIL B – QUARZUHREN

Standardrevision

Bei erhöhtem Aufwand können Mehrkosten anfallen. Diese können erst nach Begutachtung in unserem Haus festgestellt werden. Wir teilen dies per Kostenvoranschlag mit.

HYDRO-Uhr	403, EZM 2, UX (EZM 2B) Batteriewechsel bei HYDRO-Uhren sind nur in Verbindung mit einer Standardrevision möglich, da das Werk komplett vom HYDRO-Öl gereinigt werden muss.	240 €
Batteriewechsel (inkl. Dichtsatz)	344 Q, 434, 809, 810, 815 andere Sinn-Quarzuhren nur wenn techn. möglich	120€

Leistungen der Standardrevision

- Reinigen des Werkes (inkl. Altölentsorgung bei HYDRO-Uhren)
- Kontrolle des Uhrwerkes und ggf. Austausch von Verschleißteilen sofern technisch notwendig
- Batterie erneuern
- Regulierung des Werkes
- Reinigen des Gehäuses
- Reinigen und Überprüfen des Metallarmbandes
- Instandsetzen des Metallarmbandes (sofern nötig und möglich, kein Austausch der Schließe)
- Erneuern des Dichtsystems (Austausch von Dichtungselementen sofern technisch notwendig)
- Befüllen der Uhr mit HYDRO-Öl
- Prüfen und Wiederherstellen der Dichtigkeit
- Endkontrolle

Zusätzliche Serviceleistungen

– Gehäuseaufarbeitung zusammen mit einer Standardrevision (Preis exkl. Standardrevision)	200 €
– Gehäuseaufarbeitung ohne Standardrevision (inkl. Dichtsatz) Gehäuse(teile)aufarbeitung mit TEGIMENT-Oberflächen Gehäuse(teile)aufarbeitung mit geschwärzten Oberflächen	271 – 531 € nicht möglich auf Anfrage
– Armbandaufarbeitung mit TEGIMENT-Oberflächen mit geschwärzten Oberflächen	60 € nicht möglich auf Anfrage
– Tausch von Zifferblatt, Drehring, Zeiger	auf Anfrage
– Teilreparaturen	nach Begutachtung
– Sonstige (nicht aufgeführte) und historische Sinn-Uhren	nach Begutachtung
– Sinn-Uhren aus Edelmetall	nach Begutachtung

SERVICE-PREISLISTE DEUTSCHLAND

gültig ab 01.09.2020

Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten die Mehrwertsteuer. Sie sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

TEIL C – INFORMATIONEN

Allgemeine Informationen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die AGB und weitere Informationen zum Ablauf des Services finden Sie auch auf unserer Website www.sinn.de.

Auszug aus den AGB

§ 13 Service, Reparaturen

[...] 13.2 Für Service- und Reparaturaufträge, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung erteilt werden, wird ein entsprechender Kostenvoranschlag übermittelt und die Zustimmung des Kunden zur Durchführung der angebotenen Leistung eingeholt. Die Vergütung für die Erstellung des Kostenvoranschlags beläuft sich auf 20,00 EUR inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer zuzüglich der Versandkosten. Dieser Betrag wird im Falle der Ausführung des Auftrags zugunsten des Kunden auf den Rechnungsbetrag angerechnet. [...]

§ 12 Garantien

[...] 12.2 Darüber hinaus gewähren wir auf alle von uns erbrachten Serviceleistungen (insbesondere Reparaturarbeiten) eine Haltbarkeitsgarantie für die erbrachten Leistungen. Die Garantie für Serviceleistungen bezieht sich ausschließlich auf die ausgeführten Arbeiten und die ausgetauschten Teile. Die Garantiezeit für Serviceleistungen beträgt zwei Jahre ab der Mitteilung der Bereitstellung oder der Rücksendung der Uhr an den Kunden. [...]

[...] 12.5 Von der Garantie auf Neuwaren und Serviceleistungen ausgenommen sind:

- Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch der Uhr verursacht wurden, insbesondere Schäden durch Schlag- oder Stoßeinwirkung.
- Schäden durch unsachgemäße Reparaturen, die nicht von Sinn vorgenommen wurden.
- Gewöhnliche Verschleißerscheinungen, insbesondere an Armbändern und Uhrengehäusen.
- Der Verlust der Wasserdichtheit bei wasserdichten Uhren nach Ablauf von 24 Monaten ab Kaufdatum.
- Reparaturleistungen im Rahmen der Garantie und der gesetzlichen Gewährleistung sowie Reparaturleistungen aus Kulanz.

Von der Garantie auf Serviceleistungen zusätzlich ausgenommen sind:

- Ältere Uhren, die nicht mehr vollständig in ihrer Funktion wiederherstellbar sind. [...]

Versandkosten

Für den Hin- und Rückversand entstehen je nach Zustelladresse zusätzliche Kosten.

Versandkosten pro Richtung:

Region	Ersatzteile	Uhren	mit UPS-Rückholschein
Deutschland	3,50 €	12,50 €	12,50 €
EU, Norwegen, Schweiz, Türkei	12,50 €	50 €	50 €
Drittland	25 €	120 €	120 €